



241312050034

检测报告

报告编号： XA-TC-20241339

委托单位： 厦门正新橡胶工业有限公司（集美厂）

受检单位： 厦门正新橡胶工业有限公司（集美厂）

样品类别： 噪声

检测类别： 委托检测

报告日期： 2024年09月14日



福建安格思安全环保技术有限公司

Fujian Advance Safety & Environmental Technology Co.,Ltd.



下
放
字
母
环
境

报告说明

1. 报告无本公司的检验检测专用章、骑缝章无效。报告任何形式的涂改、增删、盗用、转让均无效。
2. 报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 委托单位若对报告有异议, 应于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出。逾期未提出异议的, 视为承认检测结果。
5. 对客户送样的委托检测仪对来样负责。未经本公司同意, 委托单位不得擅自使用检测报告进行不当宣传。
6. 本公司接受的委托送检, 若无特别说明, 生产单位及样品的相关信息未经本公司确认, 信息的真实性由委托单位负责。


地址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路268号1#楼310-315室


网址: www.xmadvance.com


电话: 0592-5790408

传真: 0592-5790409

邮编: 361026

编制: 

审核: 

批准: 

签发日期: 2024-09-14

检测报告

一、检测概况

委托单位	全称	厦门正新橡胶工业有限公司(集美厂)				
	地址	厦门市集美区后溪大道15号				
	联系人	赖华荣	电话	13799487058	传真	/
受检单位	全称	厦门正新橡胶工业有限公司(集美厂)				
	地址	厦门市集美区后溪大道15号				
	联系人	赖华荣	电话	13799487058	传真	/
项目名称	噪声检测					
采样日期	2024年09月13日		分析日期	2024年09月13日		
测量地点	厦门市集美区后溪大道15号					
样品类别	采样点位	检测项目	采样方法	样品状态	采样人员	
噪声	厂界四周	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	现场测量	卢浪彬 黄其涛	

二、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	检测项目	检测方法	仪器名称及管理编号	方法检出限	单位	分析人员
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	多功能噪声仪 XA-TC-YQ-102 声校准器 XA-TC-YQ-021-2	35	dB(A)	卢浪彬 黄其涛

三、检测结果

检测日期: 2024.09.13

主要声源工况: 正常生产

天气: 晴

检测时段: 昼间

风向: 北

风速: 1.8 m/s

检测时段: 夜间

风向: 北


风速: 2.0m/s

检测点位置	主要声源	检测时间	测量值 Leq dB (A)	检测结果 Leq dB (A)	标准限值 Leq dB (A)
厂界东北侧偏北 1# 24°39'8"N 118°0'19"E	生产噪声	17:32-17:34	57.7	57.7	65
	生产噪声	22:03-22:05	49.0	49.0	55
厂界东北侧偏东 2# 24°38'57"N 118°0'32' E	生产噪声	17:41-17:42	60.7	60.7	65
	生产噪声	22:09-22:11	50.4	50.4	55
厂界东南侧 3# 24°38'46"N 118°0'36"E	生产噪声	17:52-17:54	63.4	63.4	65
	生产噪声	22:14-22:16	49.0	49.0	55
厂界西侧 4# 24°38'54"N 118°0'8"E	生产噪声	18:04-18:06	52.9	52.9	65
	生产噪声	22:24-22:26	50.5	50.5	55

备注:

- 1、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014) 6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况, 若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值, 可以不进行背景噪声的测量;
- 2、标准限值参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 3 类;
- 3、厂界西北侧因在修建高架, 无法到达。

附录一: 采样点位示意图



附录二: 噪声采样信息

采样点位	采样时间	
	昼间	夜间
厂界东北侧偏北 1#	17:32-17:34	22:03-22:05
厂界东北侧偏东 2#	17:41-17:42	22:09-22:11
厂界东南侧 3#	17:52-17:54	22:14-22:16
厂界西侧 4#	18:04-18:06	22:24-22:26

附录三: 现场采样照片



厂界东北侧偏北 1#



厂界东北侧偏东 2#



厂界东南侧 3#



厂界西侧 4#

附录四: 资质证书



*****报告结束*****