



241312050034

检测报告

报告编号： XA-TC-20241682

委托单位： 厦门正新海燕轮胎有限公司

受检单位： 厦门正新海燕轮胎有限公司

样品类别： 噪声

检测类别： 委托检测

报告日期： 2024 年 11 月 26 日



福建安格思安全环保技术有限公司

Fujian Advance Safety & Environmental Technology Co.,Ltd.



报告说明

1. 报告无本公司的检验检测专用章、骑缝章无效。报告任何形式的涂改、增删、盗用、转让均无效。
2. 报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 委托单位若对报告有异议, 应于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出。逾期未提出异议的, 视为承认检测结果。
5. 对客户送样的委托检测仅对来样负责。未经本公司同意, 委托单位不得擅自使用检测报告进行不当宣传。
6. 本公司接受的委托送检, 若无特别说明, 生产单位及样品的相关信息未经本公司确认, 信息的真实性由委托单位负责。

地址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路268号1#楼310-315室

网址: www.xmadvance.com

电话: 0592-5790408

传真: 0592-5790409

邮编: 361026

编制: 曹红梅

审核: 林松

批准: 郑剑波

签发日期: 2024-11-26

检测报告

一、检测概况

委托单位	全称	厦门正新海燕轮胎有限公司				
	地址	厦门市海沧区西园路 15 号				
	联系人	唐国智	电话	18750939573	传真	/
受检单位	全称	厦门正新海燕轮胎有限公司				
	地址	厦门市海沧区西园路 15 号				
	联系人	唐国智	电话	18750939573	传真	/
项目名称	噪声检测					
采样日期	2024 年 11 月 22 日		分析日期	2024 年 11 月 22 日		
采样地点	厦门市海沧区西园路 15 号					
样品类别	采样点位	检测项目	采样方法	样品状态	采样人员	
噪声	厂界四周	工业企业厂界环境噪声 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	现场检测	何佳琪 陈艺鹏	

二、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	检测项目	检测方法	仪器名称及管理编号	方法检出限	单位	分析人员
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	多功能噪声仪 XA-TC-YQ-20-1 声校准器 XA-TC-YQ-021-1	35	dB (A)	何佳琪 陈艺鹏

三、检测结果

噪声测量结果

检测日期: 2024.11.22

主要声源工况: 正常生产

检测时段: 昼间

风向: 东北

风速: 1.7m/s

天气: 晴

检测时段: 夜间

风向: 东北

风速: 1.8m/s

天气: 阴

检测点位置 (经纬度)	主要声源	检测时间	测量值 <i>Leq</i> dB (A)	检测结果 <i>Leq</i> dB (A)	标准限值 <i>Leq</i> dB (A)
厂界北侧 1# (24°31'17"N 117°58'28"E)	生产噪声	15:29~15:34	60.5	60.5	65
		23:36~23:41	53.8	53.8	55
厂界东侧 2# (24°31'8"N 117°58'12"E)	生产噪声	15:38~15:42	63.6	63.6	65
		23:46~23:51	53.3	53.3	55
厂界南侧 3# (24°31'14"N 117°58'3"E)	生产噪声	15:54~15:59	60.3	60.3	65
		23:54~23:59	53.3	53.3	55
厂界西侧 4# (24°31'27"N 117°58'8"E)	生产噪声	16:02~16:07	57.7	57.7	65
		00:03~00:08	53.2	53.2	55

备注:

1、标准限值参照《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-2008) 3类;

2、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014) 6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况,若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值,可以不进行背景噪声的测量及修正。

附录一：采样点位示意图




附录二：噪声采样信息

采样点位	采样时间：2024.11.22	
	昼间	夜间
厂界北侧 1# (24°31'17"N, 117°58'28"E)	15:29~15:34	23:36~23:41
厂界东侧 2# (24°31'8"N, 117°58'12"E)	15:38~15:42	23:46~23:51
厂界南侧 3# (24°31'14"N, 117°58'3"E)	15:54~15:59	23:54~23:59
厂界西侧 4# (24°31'27"N, 117°58'8"E)	16:02~16:07	00:03~00:08


附录三：现场采样照片



厂界北侧 1#



厂界东侧 2#



厂界南侧 3#



厂界西侧 4#

附录四: 资质证书



*****报告结束*****